



Mängelbericht zu Rechnung Nr.: 202604 W 230

Die Anschlußmöglichkeiten für die

Eckventil verbleibt

- ~~Waschmaschine~~
- Spülmaschine

(nicht-Zutreffendes streichen)

in Ihrer Wohnung sind nicht normgerecht. Wir müssen daher darauf hinweisen, dass wir die Dichtheit der Anschlüsse/Schläuche nicht garantieren können.

Wir bitten Sie, die Dichtheit regelmäßig zu kontrollieren. Wir übernehmen keine Haftung für evtl. dadurch entstehende Schäden. Dies bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift.

Der Bodenbelag unter/vor Ihrem Haushaltsgerät kann bei unseren Arbeiten beschädigt werden. Dies können wir trotz größter Sorgfalt nicht ausschließen.

Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie, davon Kenntnis zu haben, wir übernehmen keine Haftung für Beschädigungen am Boden.

3.5.24

(Ort, Datum)

G. Beier

(Unterschrift Kunde + Name in Druckbuchstaben)

(Unterschrift Monteur + Name in Druckbuchstaben)

Hausgeräte Pflästerer GmbH & Co. KG

Tel.: +49 6201 962520

Bank: Sparkasse Rhein Neckar Nord

Fax: +49 6201 962521

IBAN: DE31 6705 0505 0039 6283 09

Daimlerstraße 9

BIC: MANSDE66XXX

69469 Weinheim

info@hausgeraete-pflaesterer.de

Ust.-ID-Nr.: DE350760730

https://hausgeraete-pflaesterer.de