



Hausgeräte Pflästerer • Daimlerstraße 9 • 69469 Weinheim

Häßler

Fon1:

Fon2:

Fon3:

Email:

Hohensachsen

Fehlerbeschreibung laut Kunde:
13.07.2026 SG: GSM Siemens 7J, holt kein Wasser

Befund & Beschreibung der durchgeführten Arbeit(en):
14.07.2026 RT: Die integrierte Geschirrspülmaschine hat aufgrund eines undichten Schlauchs Wasser verloren. Dadurch ist Feuchtigkeit unter den Bodenbelag gelangt, wodurch dieser aufgequollen ist.
Zusätzlich wurde festgestellt, dass die Umwälzpumpe der Geschirrspülmaschine defekt ist.

Wir stellen gemäß Ihrem Auftrag folgende Positionen in Rechnung (alle Beträge in Euro, zahlbar ohne Abzug):

206643 Anfahrtspauschale

206644 Prüfungspauschale

Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung.
Keine Garantie-/Gewährleistungsansprüche bei gewerblicher oder gemeinschaftlicher Nutzung von Nicht-Gewerbegeräten.

Summe netto:
19% MwSt.:
Gesamt:

Überweisung wurde mit PIN autorisiert