

TVS Repair & Logistic GmbH, Böblinger Strasse 74, 71065 Sindelfingen

Kevin Aaron
Burgstr. 71
72108 Rottenurg

LIEFERSCHEIN

Beleg-Nr.	LH-761265
Ihre Referenz	551
Auftrags-Nr.	761265
Kunden-Nr.	242343
Datum	15.09.2020
Versand	VersandPS

Modell :	Bauknecht MW80/SL	Mitgeliefertes Zubehör :
Seriennr :	421802003086	TVS Verpackung
Kaufdatum:	22.10.2019	

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, der Fehler an Ihrem Gerät wurde diagnostiziert und behoben. Wir haben das defekte Magnetron -Netzteilkarte - Gehäuse erneuert. Abschließend durchlief Ihr Gerät einen vollständigen Systemtest, bei dem die Gerätefunktionen überprüft wurden.

VDE Prüfung durchgeführt.

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Menge
1	482000020516	Magnetron	1
2	482000013353	Gehäuse SL IX	1
3	482000100642	Netzteilkarte UIB + AC	1