

**Auftraggeber:**  
Elektrotechnik Pflästerer  
Rheinstraße 36  
64625 Bensheim

## Reparaturbestätigung

**Eigentümer:** Elektrotechnik Pflästerer Rheinstraße 36 64625 Bensheim

**Auftragsdatum:** 26.09.2024

**Besuchsdatum:** 30.09.2024

**Techniker:** Weingarten

**Besuchstermin:** 9:00 - 17:00

**Auftragsnummer:** 4914210249-10

12NC - CODE	Industrie Code	Marke	Bezeichnung	Seriennummer	Kaufdatum
869991618120	769991618121	Bauknecht	Undercounter - Dishwashers	452250046709	10.03.2023

**Fehlerbeschreibung laut Kunde:** Fehlercode Anzeige / Fehler Alarm

**Fehlercode:** 4510-AX-A

**Verwendete ETs:** 1 stk. SCHLAUCHKLEM.F.LEITUNG ZW.SYNC.SPR.D38,1,1 stk. KIT HEIZKOERPER  
+SCHLAUCH AWECO+DICHTUNG

**VDE Messung:** SLW: 0.31 Ohm,  
I Diff: 1.95 mA,  
I betr.: 8.3 A

**Durchgeführte Arbeiten:**

F10 , Heizung defekt , Heizung erneuert und Funktion geprüft.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, das die Reparatur durchgeführt und der Schaden - soweit überprüfbar - behoben wurde.



## Auszug aus unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen

---

### Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihren Auftrag. Nachfolgend finden Sie die geltenden Bedingungen für den von Ihnen beauftragten Kundendienstesatz:

8.1. Als Käufer eines Bauknecht Geräts stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte aus dem Kaufvertrag mit Ihrem Verkäufer zu. Ohne diese Gewährleistungsrechte einzuschränken, räumen wir Ihnen für Geräte, die in einem EU-Land oder der Schweiz erworben wurden und in Deutschland oder in Österreich in Betrieb sind, als Hersteller für die Dauer von 24 Monaten ab Lieferdatum zusätzlich eine Garantie ein. Details hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter <https://www.bauknecht.de/kundencenter/herstellergarantie>.

8.2. Normale Abnutzung, Störungen und Beschädigungen aufgrund von fehlerhafter Handhabung sind von der Herstellergarantie ausgeschlossen.

8.3. Für Aufträge außerhalb unserer freiwilligen Herstellergarantie berechnen wir einen Festpreis, der alle Kosten inkl. Arbeitszeit, Material und Fahrtkosten umfasst. Unser Kundendienst informiert Sie gerne über die Kosten der Reparatur.

8.4. Stellt ein Techniker vor Ort fest, dass ein sich außerhalb der Herstellergarantie befindliches Gerät nicht repariert werden kann, fällt nur eine Anfahrtspauschale von € 119,00 an

8.5. Für die Reparatur von Profigeräten gelten gesonderte Preise, die Ihnen gerne unser Kundendienst nennt.

**Unsere vollständigen AGB finden Sie unter**  
<https://www.bauknecht.de/seiten/agb-allgemeine-geschaeftsbedingungen>