

Auftraggeber:
Pflästerer Philip Pflästerer
Daimlerstraße 9
69469 Weinheim

Reparaturbestätigung

Eigentümer: Pflästerer Philip Pflästerer Daimlerstraße 9 69469 Weinheim

Auftragsdatum: 15.06.2023

Besuchsdatum: 26.06.2023

Techniker: Keller

Besuchstermin: 8:00 - 13:00

Auftragsnummer: 4913886281-10

12NC - CODE	Industrie Code	Marke	Bezeichnung	Seriennummer	Kaufdatum
869991592330		Bauknecht	Cooktops	902144013845	25.04.2023

Fehlerbeschreibung laut Kunde: Fehlercode Anzeige / Fehler Alarm

Fehlercode: 5210-A1-A


Verwendete ETs: 1 stk. ASS.MODULE I100-4B-NOT CONNECTED FL

VDE Messung: SLW: Ohm, I Diff: mA, I betr.: A

Durchgeführte Arbeiten:

Fehlermeldung F6E3. Elektronik erneuert, Testlauf ok

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, das die Reparatur durchgeführt und der Schaden - soweit überprüfbar - behoben wurde.



Auszug aus unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihren Auftrag. Nachfolgend finden Sie die geltenden Bedingungen für den von Ihnen beauftragten Kundendienstesatz:

8.1. Als Käufer eines Bauknecht Geräts stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte aus dem Kaufvertrag mit Ihrem Verkäufer zu. Ohne diese Gewährleistungsrechte einzuschränken, räumen wir Ihnen für Geräte, die in einem EU-Land oder der Schweiz erworben wurden und in Deutschland oder in Österreich in Betrieb sind, als Hersteller für die Dauer von 24 Monaten ab Lieferdatum zusätzlich eine Garantie ein. Details hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter <https://www.bauknecht.de/kundencenter/herstellergarantie>.

8.2. Normale Abnutzung, Störungen und Beschädigungen aufgrund von fehlerhafter Handhabung sind von der Herstellergarantie ausgeschlossen.

8.3. Für Aufträge außerhalb unserer freiwilligen Herstellergarantie berechnen wir einen Festpreis, der alle Kosten inkl. Arbeitszeit, Material und Fahrtkosten umfasst. Unser Kundendienst informiert Sie gerne über die Kosten der Reparatur.

8.4. Stellt ein Techniker vor Ort fest, dass ein Gerät außerhalb der Garantie befindliches nicht repariert werden kann, fällt nur eine Anfahrtspauschale von 105,00 € an.

8.5. Für die Reparatur von Profigeräten gelten gesonderte Preise, die Ihnen gerne unser Kundendienst nennt.

Unsere vollständigen AGB finden Sie unter
<https://www.bauknecht.de/seiten/agb-allgemeine-geschaeftsbedingungen>