



Mängelbericht zu Rechnung Nr.:

Die Anschlußmöglichkeiten für die

- ~~Waschmaschine~~
- Spülmaschine

(nicht-Zutreffendes streichen)

202404W162 Syron Tropfl.

zu Wasser ist verlagert

in Ihrer Wohnung sind nicht normgerecht. Wir müssen daher darauf hinweisen, dass wir die Dichtheit der Anschlüsse/Schläuche nicht garantieren können.

Wir bitten Sie, die Dichtheit regelmäßig zu kontrollieren. Wir übernehmen keine Haftung für evtl. dadurch entstehende Schäden. Dies bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift.

Der Bodenbelag unter/vor Ihrem Haushaltsgesetz kann bei unseren Arbeiten beschädigt werden. Dies können wir trotz größter Sorgfalt nicht ausschließen.

Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie, davon Kenntnis zu haben, wir übernehmen keine Haftung für Beschädigungen am Boden.

Birkennau 23.09.14

(Ort, Datum)

Anders C. Anders

(Unterschrift Kunde + Name in Druckbuchstaben)

Tonon

(Unterschrift Monteur + Name in Druckbuchstaben)

Hausgeräte Pflästerer GmbH & Co. KG

Tel.: +49 6201 962520

Bank: Sparkasse Rhein Neckar Nord

Daimlerstraße 9
69469 Weinheim

Fax: +49 6201 962521

IBAN: DE31 6705 0505 0039 6283 09

Ust.-ID-Nr.: DE350760730

info@hausgeraete-pflaesterer.de

BIC: MANSDE66XXX

https://hausgeraete-pflaesterer.de