## Hausgeräte weil wir noch reparieren! fläs)terer









Mängelbericht zu Rechnung Nr.:

207407 w 190

Die Anschlußmöglichkeiten für die

Zuwasserventil verhalkt A Abrasser Sighen tropft.

Waschmaschine

Spülmaschine

(nicht-Zutreffendes streichen)

in Ihrer Wohnung sind nicht normgerecht. Wir müssen daher darauf hinweisen, dass wir die Dichtheit der Anschlüsse/Schläuche nicht garantieren können.

Wir bitten Sie, die Dichtheit regelmäßig zu kontrollieren. Wir übernehmen keine Haftung für evtl. dadurch entstehende Schäden. Dies bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift.

Der Bodenbelag unter/vor Ihrem Haushaltsgerät kann bei unseren Arbeiten beschädigt werden. Dies können wir trotz größter Sorgfalt nicht ausschließen.

Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie, davon Kenntnis zu haben, wir übernehmen keine Haftung für Beschädigungen am Boden.

(Unterschrift Kunde + Name in Druckbuchstaben)

(Unterschrift Monteur + Name in Druckbuchstaben)

Hausgeräte Pflästerer GmbH & Co. KG

Tel.: +49 6201 962520

Fax: +49 6201 962521

Sparkasse Rhein Neckar Nord Bank:

IBAN: DE31 6705 0505 0039 6283 09

BIC: MANSDE66XXX

Daimlerstraße 9

69469 Weinheim

Ust.-ID-Nr.: DE350760730

info@hausgeraete-pflaesterer.de https://hausgeraete-pflaesterer.de