

die Dichtheit der Anschlüsse/Schläuche nicht garantieren können.

Mängelbericht zu Rechnung Nr.: 202417 WZZZ

Die Anschlußmöglichkeiten für die

- Waschmaschine
- Spülmaschine

(nicht-Zutreffendes streichen)

Tut Abusser Vertinger

in Ihrer Wohnung sind nicht normgerecht. Wir müssen daher darauf hinweisen, dass wir

Wir bitten Sie, die Dichtheit regelmäßig zu kontrollieren. Wir übernehmen keine Haftung für evtl. dadurch entstehende Schäden. Dies bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift.

Der Bodenbelag unter/vor Ihrem Haushaltsgerät kann bei unseren Arbeiten beschädigt werden. Dies können wir trotz größter Sorgfalt nicht ausschließen.

Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie, davon Kenntnis zu haben, wir übernehmen keine Haftung für Beschädigungen am Boden.

7.1.25. (Ort, Datum)

(Unterschrift Kunde + Name in Druckbuchstaben)

(Unterschrift Monteur + Name in Druckbuchstaben)

Hausgeräte Pflästerer GmbH & Co. KG

Tel.: +49 6201 962520

Bank: Sparkasse Rhein Neckar Nord

Daimlerstraße 9

69469 Weinheim

Ust.-ID-Nr.: DE350760730

Fax: +49 6201 962521

BIC: MANSDE66XXX

IBAN: DE31 6705 0505 0039 6283 09

info@hausgeraete-pflaesterer.de

https://hausgeraete-pflaesterer.de