



Hausgeräte Pflästerer, Daimlerstraße 9, 69469 Weinheim

Ihre Kontaktdaten:

Günther Straub

Fon 1: 062075748

Fon 2:

Fon 3:

Weinheimer Str. 22
69483 Siedelsbrunn

Email:

Glasfläche Kochfeld zerstört.

Kostenvoranschlag für Austausch:

Wir berechnen gemäß Ihrem Auftrag:

Stk.	ID	Titel	Einzelpreis	Betrag
1	206643	Anfahrpauschale	25,00 €	25,00 €
2	207392	Arbeitspauschale	50,00 €	100,00 €
1	207312	Ersatzteil (inkl. Versand): Glasfläche Siemens HTEK73	245,41 €	245,41 €
			Summe netto:	311,27 €
			19% MwSt.:	59,14 €
			Gesamt:	370,41 €

Hausgeräte Pflästerer

Inh.: Günther Pflästerer

Daimlerstraße 9

69469 Weinheim

Ust.-ID-Nr.: DE165599653

Tel.: +49 6201 962520

Fax: +49 6201 962521

info@hausgeraete-pflaesterer.de

<https://hausgeraete-pflaesterer.de>

Bank: Sparkasse Rhein Neckar Nord

IBAN: DE31 6705 0505 0039 6283 09

BIC: MANSDE66XXX